Ensemble d'outil de coupe, pièces n° 9001050, 9001051



N°	N° DE PIÈCE	QTÉ	DESCRIPTION
1	9001050	1	ENSEMBLE D'OUTIL DE COUPE – ECHO
2	X495000770	1	+FOURREAU (orange)
1	9001051	1	ENSEMBLE D'OUTIL DE COUPE – SHINDAIWA
2	V4701120100	1	+FOURREAU (rouge)

Ensemble d'outil de coupe, pièce n° 9001050

MODÈLES ECHO	PLAGE DES NUMÉROS DE SÉRIE
HCA-2620 Taille-haie articulé	U00315001001 et suivants.
99944200596 Accessoire de taille-haie articulé	U02100001001 et suivants.

Ensemble d'outil de coupe, pièce n° 9001051

MODÈLES SHINDAIWA	PLAGE DES NUMÉROS DE SÉRIE
AH262 Taille-haie articulé	U02415001001 et suivants.
66003 Accessoire de taille-haie articulé	U03000001001 et suivants.

Procédure

⚠ AVERTISSEMENT

Les lames du taille-haie sont très coupantes. Une manipulation inadéquate pourrait entraîner des blessures graves. Évitez autant que possible de toucher les lames et portez toujours des gants pour vous protéger les mains.

Retirez l'ensemble d'outil de coupe existant :

1. Retirez la vis de positionnement (A) et desserrez la vis du collier (B).



2. Retirez l'ensemble d'outil de coupe.



Installez le nouvel ensemble d'outil de coupe :

1. Montez le nouvel ensemble d'outil de coupe sur l'arbre d'entraînement.

   Remarque : Insérez complètement le câble d'entraînement flexible dans l'entraînement d'entrée du carter d'engrenages.

2. Alignez le trou de la vis de positionnement du carter d'engrenages avec le trou de positionnement de l'ensemble d'arbre d'entraînement.



3. Installez et serrez la vis de positionnement (A), puis serrez la vis du collier (B).



AVIS

Ces ensembles d'outil de coupe ne sont pas interchangeables avec d'autres ensembles d'outil de coupe. Pour le fonctionnement et l'entretien, consultez votre manuel d'utilisation.